


Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида второй категории № 213 Советского района города Ростова-на-Дону



План мероприятий  
по устранению замечаний требования пожарной безопасности (Предписание Госпожнадзора № 8-117/1/1 от 01.08.2013 г.), проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ № 213 по предотвращению грозы возникновения пожара.

№ п/п	Мероприятия	Дата устранения
1	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.4.1 "ГОСТ Р 12.2.143-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" утвержденных приказом Ростехрегулирования от 23.07.2009 N 260-ст), отсутствует фотолюминесцентная эвакуационная система по зданию.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
2	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 8), предназначенной для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
3	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования на лестничную клетку 2-го этажа (район групповой ячейки № 3) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
4	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 8 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
5	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 8) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). К сертификату ПБ не был представлен протокол испытаний, в котором указаны показатели класса пожарной опасности строительных материалов.	до 01.06.2014
6	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 3), предназначенной для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
7	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения

7	5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из коридора общего пользования на лестничную клетку 2-го этажа (район групповой ячейки № 3) менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	архитектурно-планировочных решений.
8	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 3 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
9	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 3) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). К сертификату ПБ не был представлен протокол испытаний, в котором указаны показатели класса пожарной опасности строительных материалов.	до 01.06.2014
10	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 7 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
11	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 2 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
12	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 6 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
13	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 на лестничную клетку 1-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
14	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 1 непосредственно наружу менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
15	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 4.4.1. СП 1.13130.2009 ширина лестничного марша (район групповой ячейки № 5), предназначенной для эвакуации людей менее - 1,35 м., а именно: - 1,12 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
16.	На объекте защиты, на путях эвакуации в детском дошкольном	до 01.06.2014

	образовательном учреждении класса Ф1.1 для облицовки подвесного потолка на лестничной клетке (район групповой ячейки № 5) допускается применение материала с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ0 (потолочные плиты типа «Амстронг»). К сертификату ПБ не был представлен протокол испытаний, в котором указаны показатели класса пожарной опасности строительных материалов	
17.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
18	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 5 в спортивный зал менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
19	На объекте защиты, не соблюдены требования нормативных документов содержащих требования пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.3 СП 3.13130.2009 световой оповещатель "Выход" не установлен над запасным эвакуационным выходом ведущего в безопасную зону из групповой ячейки № 5, а именно: из спальни.	до 01.06.2014
20	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 из помещения спортивного зала 2-го этажа предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует второй эвакуационный выход.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования.
21	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.14 СП 1.13130.2009 ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки № 4 на лестничную клетку 2-го этажа менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 15 чел, а именно: 0,86 м.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования и получения архитектурно-планировочных решений.
22	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационного пути не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 из групповой ячейки № 4 2-го этажа предназначенного для одновременного пребывания более 10 чел. отсутствует второй эвакуационный выход.	Принято к сведению. Устранение будет произведено по мере поступления финансирования.